

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 35»**

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск ул. Ленина, 206
тел./ факс 8-865-53 5-57-02 E-mail svetlanagudim19754@mail.ru
ОКПО 43369282 ОГРН 1202600001670 ИНН/КПП 2623030977/262301001

СОГЛАСОВАНО

Руководитель комитета образования администрации
Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

Н.В.Юркова
« 09 » 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 35»

С.В.Гудим

2023 г.

Приказ № 02-Н

от 09.01 2023 г.



**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

г. Михайловск

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта 356242 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 5259,2 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35». МБДОУ «Детский сад № 35»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356242 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. МБДОУ "Детский сад № 35" является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ "Детский сад № 35" предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: плановая мощность-280 чел.; посещаемость-310 чел.; пропускная способность-685 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- Ближайшие остановочные пункты пассажирского транспорта от МБДОУ "Детский сад № 35" находятся на расстоянии 100 м.
- На остановочных пунктах вблизи МБДОУ "Детский сад № 35" осуществляют высадку пассажиров: маршрутные такси малой вместимости: № 124, 125, 5, 9.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 2 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и

т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ДУ(С) ВНД(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ(С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;
У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен		X	X		
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				X	
Объект не доступен, требуется адаптация	X				X

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Необходимо установить при входе на территорию ДОУ кнопку вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо оборудовать поручнями-штангами, для инвалидов с нарушениями зрения должны быть нанесены яркие контрастные знаки.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения: мероприятия по проведению работ по адаптации объекта предусмотрены в целевых программах и планах.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ /п	Наименование документы	Номер документа	Дата утверждения документа
1	Анкеты (информации об объекте)	№ 1	от «09» <u>января</u> 2023 г.
2	Акта обследования объекта	№ 1	от «09» <u>января</u> 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 35"

С.В.Гудим

«09» января 2023 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.1.2. Адрес объекта 356242 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 5259,2 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» (МБДОУ «Детский сад № 35»).1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356242 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 2061.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление1.9. Форма собственности: муниципальная1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная1.11. Вышестоящая организация комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322.2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. МБДОУ "Детский сад № 35" является объектом образования.

2.2. МБДОУ "Детский сад № 35" предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.

2.3. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.

2.4. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: плановая мощность-280 чел.; посещаемость-310 чел.;пропускная способность-685 чел.2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ "Детский сад № 35" осуществляют высадку пассажиров: маршрутные такси малой вместимости: № 124, 125, 5, 9.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Необходимо установить при входе на территорию ДОУ кнопку вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	не нуждается

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо оборудовать поручнями-штангами, для инвалидов с нарушениями зрения должны быть нанесены яркие контрастные знаки.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения: мероприятия по проведению работ по адаптации объекта предусмотрены в целевых программах и планах.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 35"

С.В.Гудим

«09» января 2023 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

«09» января 2023 г.

г. Михайловск

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
 1.2. Адрес объекта 356242 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 5259,2 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования
 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» (МБДОУ «Детский сад № 35»).
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 356242 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206
 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
 1.9. Форма собственности: муниципальная
 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
 1.11. Вышестоящая организация комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 356240 Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Октябрьская, д. 322.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. МБДОУ "Детский сад № 35" является объектом образования.
 2.2. МБДОУ "Детский сад № 35" предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
 2.3. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
 2.4. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
 2.5. МБДОУ "Детский сад № 35" услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: плановая мощность-280 чел.; посещаемость-310 чел.; пропускная способность-685 чел.
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ "Детский сад № 35" осуществляют высадку пассажиров: маршрутные такси малой вместимости: № 124, 125, 5, 9.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С)	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (О,У)	

	объекта)	ДУ(С) ВНД(К)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ(С) ВНД(К)	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ(С,Г)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г)

		Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов
8	Все зоны и участки	ДП-В Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Необходимо установить при входе на территорию ДООУ кнопку вызова с комбинированным видеодомофоном и двухсторонней звуковой связью.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Необходимо оборудовать поручнями-штангами, для инвалидов с нарушениями зрения должны быть нанесены яркие контрастные знаки.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования

рамках исполнения: мероприятия по проведению работ по адаптации объекта предусмотрены в целевых программах и планах.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование со Шпаковской районной местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	(Приложение 1)	на _____ л.
2	Входа (входов) в здание	(Приложение 2)	на _____ л.
3	Путей движения в здании	(Приложение 3)	на _____ л.
4	Зоны целевого назначения объекта	(Приложение 4)	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенических помещений	(Приложение 5)	на _____ л.
6	Системы информации (и связи) на объекте	(Приложение 6)	на _____ л.
7	Результаты фотофиксации на объекте		на _____ л.
8	Позтажные планы, паспорт БТИ		на _____ л.
9	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		на _____ л.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	5	Отсутствует кнопка вызова сотрудника	Г,К, О, С,У	Обустройство в первой очереди	Установка кнопки вызова сотрудника
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	8	Замечаний нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	6	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Обустройство в первой очереди	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла
					Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-
					Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	7	Замечаний нет	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-

1.6	Места отдыха	есть	-	7	Замечаний нет	Г,К,О,С,У		
1.7	Общие требования к зоне	есть	-	5,6,7,8	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала		ДЧ-И (К,О,С), ДУ (Г,К,О,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход № 1 Вход № 2 Вход № 3 Вход № 4 Вход № 5	есть	-	1,6,10	Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7	Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6	Замечаний нет	Г,К,О,С,У	-	-

2.4	Дверь (входная)	есть	-	1	Отсутствует маркировка доступного входа и знака, указывающего на доступность здания	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение опознавание входных дверей и установку знака
					Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей	К	Обустройство в первой очереди	Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.
2.5	Тамбур	есть	-	4	соответствует	Г,К,О,С,У	-	-
	Общие требования к зоне	есть		1,6,10,7	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов		ДЧ-И (Г,К,О,У), ВНД (У,Г), ДУ (Г,К,О,С,У) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта

	при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания		
--	--	--	--

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	3, 11, 13	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	
				Отсутствуют зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов в креслах-колясках	К, О, С,	Обустройство в первой очереди	Обустроить места отдыха	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2, 9	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, не оборудованы двухсторонними поручнями	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, оборудовать двухсторонними поручнями	

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	Техническая возможность обустройства безопасного пандуса отсутствует	К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	16	Замечаний нет	-		
3.5	Дверь	есть	1	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений	Г,С,У	Обустройство в первой очереди	Установить дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений
				Имеющиеся дверные проемы по пути движения частично имеют пороги	К,О,С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проемов и полотен, не соответствующих предъявляемым требованиям
				Отсутствуют механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей	К	Обустройство в третьей очереди, после реконструкции и замены дверных проемов и полотен	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей
				Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Обустройство в первой очереди	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2м до 1,5м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2м)

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2,3,4	Отсутствие доступного эвакуационного выхода, безопасной зоны	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Обустроить плавный съезд на эвакуационном выходе, уклоном не более 5-8%, создать безопасную зону на втором этаже
	Общие требования к зоне	есть	2,3,4,1,16, 9	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов		Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания		ДЧ-И (Г,К,О,У), ДУ (Г,К,О,С,У), ВНД (У,Г) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через нее осуществляется доступ ко всем оставшимся структурно- функциональным зонам объекта

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (Целевого посещения объекта)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», расположенного по адресу:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации Имеющиеся дверные проемы по пути движения частично имеют пороги	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	Замечаний нет	Г,К,О,С,У	В связи с тем, что производство этих работ будет связано со значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проемов и полотен
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	11	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г,К,О,С,У	Обустройство в первой очереди, посылку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,К,О,У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г,К,О,С,У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У,Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания		ДЧ-И (Г,К,О,У), ДУ (Г,К,О,С,У), ВНД (У,Г) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнестись на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12,14, 15	В уборной не установлены стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья	К,О	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Установить стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья
5.2	Душ/ванная комната	есть	14	Частично доступная душевая комната	К,О,С	Обустройство в первой очереди	Обустроить душевую комнату, установить, сиденье, поручни, обеспечить наличие свободной зоны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	12,14, 15	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров,	Г,К,О,С,У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

				препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов		также более сложных технических решений	
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитано- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, К, О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (Г, К, О, С, У) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала ВНД (У, Г) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания		ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ (Г, К, О, С, У), ВНД (У, Г) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 206**

Выявленные нарушения и замечания					Работы по адаптации объектов			
№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
		есть/нет	№ на плане					№ фото
6	Технические средства информирования и ориентирования и сигнализации	есть	-	1,5,12	Отсутствуют	Г,К,О,С,У	В проектно-сметной документации при проведении ближайшего капитального ремонта и (или) реконструкции здания установить конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств (п. 6.5 СП 59.13330.2016)	При проведении капитального ремонта и (или) реконструкции здания обеспечить их установку
	ОБЩИЕ требования к зоне			1,5,12				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны обслуживающего персонала		ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт Обустройство в третьей очереди, т.к. перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предельных основных структурно-функциональных зон

Фото № 1




Фото №2




Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5




Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Фото № 12



Фото № 13




Фото № 14




Фото № 15



Фото № 16

